

**Rønne Vand- og Varmeforsyning**  
**Sandemandsvej 1**  
**3700 Rønne**  
**Att.: Bjarne Anker**
**Rapportnr.:** AR-18-CA-00708620-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00708620  
**Kundenr.:** CA0003730  
**Modt. dato:** 30.08.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Stampen Vandværk Ledningsnet - 122194 - V01003300 / 4407003399  
**Udtagningsadresse:** Ved Lunden 5, 3700 Rønne  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 30.08.2018 kl. 10:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 30.08.2018 - 03.09.2018

**Prøvemærke:** Hane ved udslagsvask, blandingsbatteri

| Lab prøvenr:                      | 80603526 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                         | ⊘) Urel (%)        |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------|------|-----|--------------------------------|--------------------|
|                                   |          |        | Min.           | Max. |     |                                |                    |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80346635 |        |                |      | *   |                                |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Kimtal ved 22°C                   | 76       | CFU/ml |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999                  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |        |                |      |     | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A                  |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

**Kopi til:**

Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløkken 4, 3770 Allinge

03.09.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**