

**Rønne Vand- og Varmeforsyning**  
**Sandemandsvej 1**  
**3700 Rønne**  
**Att.: Bjarne Anker**

**Rapportnr.:** AR-18-CA-00713436-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00713436  
**Kundenr.:** CA0003730  
**Modt. dato:** 12.09.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Gøngeherred Vandværk Vandværket - 122190 - V01003200 / 4407003200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger  
**Prøveudtagning:** 12.09.2018 kl. 08:31  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 12.09.2018 - 20.09.2018

|                            |          |             |                |      |      |                               |             |
|----------------------------|----------|-------------|----------------|------|------|-------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                |          | Afgangshane |                |      |      |                               |             |
| Lab prøvenr:               | 80603507 | Enhed       | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                        | u) Urel (%) |
|                            |          |             | Min.           | Max. |      |                               |             |
| Pesticider                 |          |             |                |      |      |                               |             |
| 1,2,4-triazol              | < 0.05   | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS               | 30          |
| N,N-dimethylsulfamid       | < 0.05   | µg/l        |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS               | 30          |
| Oplysninger fra prøvetager |          |             |                |      |      |                               |             |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja       |             |                |      |      | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 | A           |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Prøvekommentar:

Detektionsgrænsen for et eller flere pesticider er hævet pga interferens.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

### Kopi til:

Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløggen 4, 3770 Allinge

20.09.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.